



# PRODUKTINFORMATION MONTAGEANLEITUNGEN WASCHANLEITUNG



# INHALTSÜBERSICHT

Information zur Reinigung von versilberten Textilien ..... 3-4

Anleitung Goldkind.Pro® -Matratzenunterlage  
für bestehende Baby- und Kinderbettchen ..... 4

Montageanleitung Goldkind.Pro®-Baldachin  
für bestehende Baby- und Kinderbettchen ..... 5

Montageanleitung Goldkind.Pro®-Kinderbettchen inklusive  
Baldachin und Matratzenunterlage ..... 6-7



# INFORMATION

## ZUR REINIGUNG VON VERSILBERTEN TEXTILIEN

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben ein sehr hochwertiges Produkt mit speziellen Eigenschaften erworben. Das Goldkind.Pro®-Gewebe bietet eine Dämpfung der elektromagnetischen Strahlen von bis zu 55 dB, dies entspricht einer Reduzierung von bis zu 99,999% der impulsmodulierten Strahlung. Natürliche, niederfrequente Frequenzspektren, wie z. B. aus dem Schumannschen Frequenzband, werden perfekterweise nicht abgeschirmt. Umfangreiche Zertifikate, wie z. B. Öko-Tex 100 für Babyartikel, Zytotoxizitätstests nach DIN EN ISO 10993-5, dermatologische Verträglichkeitstests, EMV-Zertifikate, usw. belegen die außergewöhnliche Qualität des Goldkind.Pro®-Hochleistungsgewebes. Damit schützt Goldkind.Pro® zuverlässig vor hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit den Goldkind.Pro®-Produkten.

**Damit die Funktion auch noch nach mehreren Wäschen erhalten bleibt, möchten wir Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise zu beachten:**

RAYONEX versilberte Qualitäten können mit handelsüblichen Feinwaschmitteln, ohne optischen Aufheller bzw. Bleichzugaben und ohne wasserabweisende Lösung in der Haushaltswaschmaschine - mit Zulauf von unchloriertem Wasser bzw. Wasser ohne Chlorzusätze - behandelt werden.

### Waschen:

Schonwaschgang bei 30°C. Eine höhere Waschttemperatur ist aufgrund der antibakteriellen Eigenschaften nicht notwendig. Keine Desinfektionsmittel oder chlorhaltigen Reiniger verwenden! Schonende Schleudereinstellung. Versilberte Textilien mit einer zusätzlichen Oberflächenbeschichtung mit Polyurethan dürfen nicht geschleudert werden.

### Bügeln:

Auf das Bügeln sollte verzichtet werden. Bei industriell angewendeten thermischen Fixierprozessen sind aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen bzw. Prozessen, über die die

Firma RAYONEX nicht alle Kenntnis erlangt, vom Kunden eigene Versuche durchzuführen. Die Firma RAYONEX übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund thermischer Behandlung von versilberten Textilien.

### Bleichen:

Wir raten dringend von jeglicher Art des Bleichens ab. Bitte auf keinen Fall Chlor einsetzen, die Silberbeschichtung wird durch Chlor beschädigt und verliert ihre Funktion.

### Trockner:

Vorzugsweise Lufttrocknung, ohne direkte und andauernde Sonneinstrahlung. Falls eine Trocknerbehandlung nicht vermieden werden kann, muss diese auf Schongang eingestellt werden, da die empfindliche Oberfläche im direkten Kontakt mit Hitze zerstört werden kann. Versilberte Textilien mit einer zusätzlichen Oberflächenbeschichtung mit Polyurethan dürfen nicht im Trockner getrocknet werden, sondern dürfen nur an der Luft getrocknet werden.

### Chemische Reinigung:

Firma RAYONEX liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine negativen Erfahrungen vor. Vorab sollte



aber immer ein Versuch durchgeführt werden. Versilberte Textilien mit einer zusätzlichen Oberflächenbeschichtung mit Polyurethan dürfen nicht chemisch gereinigt werden.

### **Industrie Wäsche:**

Im Einzelfall ist uns bekannt, dass Kunden unsere versilberte Ware industriell waschen, Verfahren und eingesetzte Chemikalien sind uns jedoch nicht bekannt. Bei der industriellen Wäsche hängt das Waschergebnis und die Funktion des Oberflächenwiderstands von der Zusammensetzung der Waschflotte und dem eingesetzten Waschverfahren nebst Einstellparametern zusammen. Wir raten von der Verwendung von Waschzugaben auf Basis von Perchloressig ab, da durch den Einsatz dieser Waschzugabe Funktionsverlust bzw. Leitfähigkeitseinbußen hervorgerufen werden kann. Wir empfehlen, unbedingt vorher einen Versuch durchzuführen und ggf. den Oberflächenwiderstand vor und nach der Wäsche zu prüfen.

## **PRODUKTINFORMATION**



Schattierungen, Farbunterschiede und batikartige Verfärbungen sind keine Herstellungsfehler und

stellen keine Qualitätsmängel dar. Die Versilberung der Materialien läuft nach einem speziellen chemischen Verfahren ab, von daher sind produktionsbedingt Toleranzen wie Schattierungen, Farbunterschiede und batikartige Verfärbungen möglich. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des Oberflächenwiderstands der Ware und stellen von daher keinen Reklamationsgrund dar.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind. Die Information zur Reinigung von versilberten Textilien stellt den derzeitigen vertretbaren Stand der Technik bei RAYONEX hinsichtlich einer allgemeinen Empfehlung dar. Sollten diese allgemeinen Empfehlungen für versilberte Textilien nicht - oder unzureichend vom Kunden berücksichtigt werden, liegt die Haftung voll beim Kunden. Unabhängig davon behält RAYONEX sich das Recht vor, im Bedarfsfalle Anpassungen der allgemeinen Empfehlung „Information zur Reinigung von versilberten Textilien“ vorzunehmen. Grundsätzlich empfehlen wir unseren Kunden eigene Versuche entsprechend seinen vorgegebenen Spezifikationen durchzuführen.

# **ANLEITUNG**


## **Goldkind.Pro® -Matratzenunterlage für bestehende Baby- und Kinderbettchen**



# MONTAGEANLEITUNG






## Goldkind.Pro®-Baldachin

### für bestehende Baby- und Kinderbettchen



# MONTAGEANLEITUNG

## Goldkind.Pro®-Kinderbettchen inklusive Baldachin und Matratzenunterlage







**RAYONEX Biomedical GmbH**  
Sauerland-Pyramiden 1 | 57368 Lennestadt

Telefon +49 2721 6006-0 | Fax +49 2721 6006-66  
info@rayonex.de | www.rayonex.de

© Art.-Nr.: 90241DE | Rev003 | Stand: 29.08.2018